Geoprofil Andrzej Stube ul. Wodna 8e, 62-050 Mosina	**WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ** **Profil numer 13**	Zał.nr: 3.1. Sonda Nr: 1

Miejscowość: Kalisz Gmina: Kalisz Powiat: kaliski Województwo: wielkopolskie	Obiekt: Remont ul. Łódzkiej w Kaliszu Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube Dozór geol.: mgr Andrzej Stube	System wiercenia: Rzędna: 112.40 m n.p.m. Skala 1 : 25 — Data wiercenia: 2016-03-18

Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia		Profil litologiczny [m]	Symbol	Warstwa	Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy	Interpretacja N_{10}	N_{kor}	$I_D/(I_L)$	I_S
1	2		3	4	5		7	8	9	10
	Nasypy	Nasyp		nN (PdH, K, C)	-		2	2		
			1.0	nN (Pd, Pg, C)			8	8		
	Czwartorzęd	Plejstocen	2.0	Pd	IA		6	5	0.40	0.92
				Pd						
			3.0							

Rysunek wykonano programem "GeoStar"