

**Przebudowa ul. Łódzkiej w Kaliszu na odcinku pomiędzy ul.  
Łęgową a ul. Miłą związana z likwidacją osuwiska nasypu**

**Inwentaryzacja zieleni**

Tabela 1. Zestawienie drzew

Lp.	GATUNEK	Obwód w cm	Uwagi
1	LIPA SZEROKOLISTNA TILIA PLATYPHYLLOS	108	wypróchnienie u podstawy pnia
2	LIPA SZEROKOLISTNA TILIA PLATYPHYLLOS	144	próchnica wgłębna
3	LIPA SZEROKOLISTNA TILIA PLATYPHYLLOS	107	wypróchnienie u podstawy pnia
4	LIPA SZEROKOLISTNA TILIA PLATYPHYLLOS	105	
5	LIPA SZEROKOLISTNA TILIA PLATYPHYLLOS	127	wypróchnienie u podstawy pnia
6	LIPA SZEROKOLISTNA TILIA PLATYPHYLLOS	159	próchnica wgłębna
7	LIPA SZEROKOLISTNA TILIA PLATYPHYLLOS	116	próchnica wgłębna
8	LIPA SZEROKOLISTNA TILIA PLATYPHYLLOS	66	
9	LIPA SZEROKOLISTNA TILIA PLATYPHYLLOS	156	wypróchnienie u podstawy pnia
10	LIPA SZEROKOLISTNA TILIA PLATYPHYLLOS	136	próchnica wgłębna, pęknięcie wzdłużne
11	LIPA SZEROKOLISTNA TILIA PLATYPHYLLOS	150	listwa mrozowa na pniu

- drzewa do wycinki