STAN ISTNIEJĄCY - PRZEKRÓJ POPRZECZNY 4-4
SKALA 1:50



STAN ISTNIEJĄCY - PRZEKRÓJ POPRZECZNY 5-5
SKALA 1:50



	Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Budownictwa Komunikacyjnego "PROMOST" Sp.z o.o. 03-310 Warszawa ul. Staniewicka 1a
Obiekt:	Most w km 106.875 linii nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice
Zleceniodawca: PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Tytuł projektu:	Remont mostu i dobudowa kładki pieszo-rowerowej w km 106.875 linii nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice
Nazwa rysunku:	Stan Istniejący - Przekroje poprzeczne 4-4, 5-5

Funkcja:	Imię nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Data:	Stadium:	Skala:
Projektował:	mgr inż. Stanisław Kotulski upr. ONB1f-907/714/66		11.2011	PB	1: 50
Opracował:	mgr inż. Sebastian Kozłowski mgr inż. Kamil Justyński mgr inż. Dorota Klusek mgr inż. Monika Płudowska		Nr umowy: 72/208/0021/11/Z/O		Nr rys. 7
Sprawdził:	mgr inż. Jan Pytel upr. ONB1f-907/656/66				